

FICHA TÉCNICA

Luva Mista Punho 20cm



MARCA	CARBOGRAFITE
C.A	20.038
NORMAS	BS EN 420:2003 +A1:2009 e DIN EN 388:2017
CÓDIGO	011410211



PROTEÇÃO
MECÂNICA



INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Indústrias petroquímicas, construção civil e siderúrgica.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As luvas tem a finalidade de proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes de acordo com o nível de desempenho..

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura: Fabricada em vaqueta e raspa com elástico no dorso;
Face palmar e dedos em vaqueta.
- Punho: Raspa com acabamento em viés.



4 1 4 4 X

- Resistência ao Corte (TDM -100) (Nível A ao F)
- Resistência à Perfuração (Nível 0 ao Nível 4)
- Resistência ao Rasgamento (Nível 0 ao Nível 4)
- Resistência ao Corte (Nível 0 ao Nível 5)
- Resistência à Abrasão (Nível 0 ao Nível 4)

Tamanho: 9 (Ideal para mão com circunferência de 229mm e com comprimento de 192mm).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

A validade deste equipamento é indeterminada.

As luvas têm a finalidade de proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes de acordo com o nível de desempenho.

Verifique se as luvas se encontram em perfeito estado de conservação antes de utilizá-las.

Para garantir a utilização correta e adequada da luva, consultar o responsável pela segurança do trabalho.

Verifique o tamanho da luva para que seja adequada a sua mão, o estiramento do tecido pode variar a propriedade de segurança da luva.

As luvas devem ser colocadas para o uso com as mãos secas e limpas.

Não é indicado o uso por pessoas que usem anéis com pedras, pulseiras, ou outro material que possa cortar ou perfurar a luva.

Não foram relatados ou conhecidos casos de alergias, dermatoses ou outro efeito secundário de dano à saúde no uso correto das luvas.

Caso ocorra qualquer sintoma interrompa o uso e procure orientação médica.

Atenção ao risco de acidente no uso das luvas quando máquinas, equipamentos ou partes móveis destes estiverem em operação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não existe nenhuma higienização a ser feita nas luvas, portanto quando elas estiverem impregnadas por poeiras, graxas, ou quando apresentarem desgastes, cortes e rasgos, as luvas deverão ser substituídas por novas.

As luvas devem ser guardadas em local seco, arejado e longe de produtos químicos.